



Händler-Nr.: 18440
Auto Rudolf GmbH
Service-Test vom: 09.03.2018



Ergebnis Durchschnitt Bund 2017

Gesamtergebnis Service- und Reparaturqualität	100,00 %	92 %

Reparaturqualität	100,00 %	95 %

- Innenbeleuchtung defekt beseitigt
- Scheibenwaschanlage Schlauch gelöst beseitigt
- ABS-Kabel ausklipsen beseitigt
- Ventilkappe (Reifen) fehlt beseitigt
- Verbandkasten fehlt / abgelaufen beseitigt

Servicequalität	100,00 %	91 %
Terminvereinbarung	100,00 %	91 %
Serviceannahme und Auftragserteilung	100,00 %	90 %
Rechnung und Fahrzeugübergabe	100,00 %	91 %

Anfragen richten Sie bitte per eMail an werkstatttest@de.tuv.com