



Händler-Nr.: 18440  
 Auto Rudolf GmbH  
 Service-Test vom: 13.05.2019



Ergebnis      Durchschnitt Bund 2018



**Gesamtergebnis Service- und Reparaturqualität**      100,00 %      90 %



**Reparaturqualität**      100,00 %      95 %

- Laufrad Luftdruck abgesenkt      beseitigt
- Scheibenwischerblatt gerissen      beseitigt
- Innenbeleuchtung defekt      beseitigt
- Verbandkasten fehlt / abgelaufen      beseitigt
- Tire Fit (Reifen-Reparatur-Set) fehlt / abgelaufen      beseitigt



**Servicequalität**      100,00 %      88 %

Terminvereinbarung      100,00 %      89 %

Serviceannahme und Auftragserteilung      100,00 %      88 %

Rechnung und Fahrzeugübergabe      100,00 %      88 %

Anfragen richten Sie bitte per eMail an [werkstatttest@de.tuv.com](mailto:werkstatttest@de.tuv.com)